

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Miguel Panán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-2027-43	FECHA:	12/08/2024



Sustitución de Cubierta de Láminas por láminas Troquelada



Sustitución de soporte tipo joist por costanera de metal



Sustitución de puerta de metal en servicio Sanitario



Mantenimiento de puertas de metal en aulas




Mantenimiento de balcones de metal



Sutitución de torta de Concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la		 Firma y Sello Director Centro	
---	---	--	---