

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


| | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO: | SUCHITEPEQUEZ | MUNICIPIO: | CHICACAO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON REPOSICION MOCA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-13-0017-45 | FECHA: | 12/03/2024 |




Sustitución de polletón



Sustitución de cubierta de lámina y estructura de techo




Sustitución de puertas en servicios sanitarios



Sustitución de puertas de madera por metal



Sustitución de cubierta de techo y estructura de soporte en servicios sanitarios



Sustitución de ventanas de madera por balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Teresa Jesus Petzey B...

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

