

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PATULLUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LAS MARÍAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-0022-43	FECHA:	10/12/2024



Foto1: Cambio de techo de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Cambio de puerta de madera por instalación de puerta de metal



Foto 3: Sustitución de piso de torta derriado a grietas que presenta.



Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por ventanas de metal.



Foto 5: Aplicación de pintura en muros de exteriores



Foto 6: Reparación en el cableado eléctrico y sustitución de ducto eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

María Ventura Morales

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Handwritten Signature]

