

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PATULUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "REPÚBLICA DE MÉXICO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-0338-43	FECHA:	5/11/2024



Foto 1: Sustitución de malla por balcones de metal en ventanas de aulas




Foto 2: Cubierta de laminas, sustitución de láminas por lamina troquelada Aluzinc calibre 26.



Foto 3: Reparación de fosa séptica



Foto 4: Reparación de plancha de concreto de patio




Foto 5: Sustitución de Portón de metal entrada principal y sustitución de puertas de 2 aulas



Foto 6: sustitución de tubería pvc línea principal de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

