

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL ESFUEZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-15-0008-43	FECHA:	08 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: En proceso de instalación de sanitarios.



Foto 2: En proceso de reparación de mingitorio



Foto 3: Instalación de tuberías y accesorios de lava manos que estaban en mal estado.



Foto 4: Colocación de piso cerámico



Foto 5: Fabricación de puertas para baños



Foto 6: Proceso de Instalación de pilas y planchas de concreto en patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Geidyth Pérez*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

