



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LABORES CHIPÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-15-0367-43	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Módulo 1, sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. En el segundo nivel del modulo 2



Foto 2: Módulo 2, puerta de metal, mantenimiento a estructura (puerta de la cocina)



Foto 3: Módulo 2, sustitución de chapa, puerta de la cocina



Foto 4: Módulo 2, sustitución de puerta (de la tienda)



Foto 5: Módulo 3, mantenimiento a estructura, puertas servicio sanitario (7)



Foto 6: Módulo 4, sustitución de baranda de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF

**ESCUELA OFICIAL RURAL
CONSEJO EDUCATIVO
LABORES CHIPÓ SANTA BÁRBARA, SUCH.**


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**ESCUELA OFICIAL RURAL MINIA
DIRECCIÓN
LABORES CHIPÓ SANTA BÁRBARA, SUCH.**