10-16-0002-45

CÓDIGO DEL

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	DURANTE		POSTERIOR	x	
DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ		MUNICIPIO:	SAN JUAN BAUTISTA			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LA CONCHA		6	

FECHA:



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de soporte de metal, por soporte de metal

15/10/2024



Foto 3: Sustitución de canal de metal



Foto 4: Sustitución de bajadas de agua pluvial (incluye accesorios)



Foto 5: Sustitución de torta de concreto por torta de concreto de 10 centímetros de espesor



Foto 6: Sustitución de torta de concreto por torta de concreto de 10 centímetros de espesor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPF

y Sello Director Centro I