

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO TOMAS LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTON CAMANCHE CHIQUITO SECTOR LOMA LARGA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LOMA LARGA CANTON CAMANCHE CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-0003-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: Resanar y aplicar pintura nueva



Foto 2: Sustitución de pila




Foto 3: Sustitución de lámparas y pintura




Foto 4: Sustitución de pintura



Foto 5: Aplicar pintura





Foto 6: Colocación de piso cerámico en las banquetas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el código de las.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público