



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COLONIA SAN FRANCISCO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-0009-43	FECHA:	22/11/2024



Foto1: Imperbeabilización en terraza y sustitución de chapas en puertas



Foto 2: Sustitución de ventanas de metal por ventanas de PVC y fabricación de balcones de metal.



Foto 3: Aplicación de pintura en cancha polideportiva y reparación de plancha de concreto de patio.



Foto 4: Sustitución de lavamanos por lavamanos de concreto, cambio de accesorios de inodoros y sustitución de llaves de paso para mijitorios.



Foto 5: Cernido en techo de módulo de aulas y reparación de sistema eléctrico.



Foto 6: Sustitución de estufa rural, pila y levantado de mampostería de block en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

