



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COLONIA SAN FRANCISCO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-0009-43	FECHA:	29/11/2024




Foto 1: Impermeabilización en terraza y sustitución de chapas en puertas




Foto 2: Sustitución de ventanas de metal por ventanas de PVC y fabricación de balcones de metal.



Foto 3: Aplicación de pintura en cancha polideportiva y reparación de plancha de concreto de patio.



Foto 4: Sustitución de lavamanos por lavamanos de concreto, cambio de accesorios de inodoros y sustitución de llaves de paso para mijitorios.



Foto 5: Cernido en techo de módulo de aulas y reparación de sistema eléctrico.



Foto 6: Sustitución de estufa rural, pila y levantado de mampostería de block en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

