

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIOR DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO TOMAS LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SANTA MARIA DE GUADALUPE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR SAN RUBEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-0010-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Sustrucción de ventanas de lámina por ventana de metal.



Foto 2: Agregar techo de cocina.



Foto 3: Sustrucción de puerta de madera por metal de la cocina.



Foto 4: Sustrucción de puertas de madera por metal.



Foto 5: Sustrucción de puertas de láminas por metal de los servicios sanitarios.





Foto 6: Sustrucción puerta de madera por puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Florencia Del Rosario Thun Garcia
Firma y sello del Presidente de la OPF



Quilma
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

