

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO TOMAS LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MAZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-1773-42	FECHA:	20/5/2024



Foto 1: Cambio de plancha para poyetón



Foto 2: Colocación de azulejo



Foto 4: Reparación y pintura de puertas



Foto 4: Sustitución de tragaluces



Foto 5: Reparación de piso antideslizante



Foto 6: Saneamiento de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO TOMAS LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MAZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-1773-42	FECHA:	20/5/2024



Foto 7: Sustitución de cableado de electricidad



Foto 8: Sustitución de portón



Foto 9: Reparación de pintura de puerta de baño




Foto 10: Colocación de cedazo en ventanas




Foto 12: Saneamiento de pared y muro






Foto 12: Cambio de chimenea

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPI

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público