



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA SAN JOSE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0007-43	FECHA:	29/05/2024



Foto1: Mantenimiento de puertas ventanas ,balcones de metal (lijado aplicación de 2 manos de pintura anticorrosiva color azul). Y sustitucion de pasadores de hierro liso por chapa yale.




Foto 2: Mantenimiento de puertas ventanas ,balcones de metal (lijado aplicación de 2 manos de pintura anticorrosiva color azul) y aplicación de pintura en muros exteriores. Sustitucion de pasadores de hierro liso por



Foto 3: Mantenimiento de puertas (lijado aplicación de 2 manos de pintura anticorrosiva, color azul).



Foto 4: sustitucion de polleton a estufa rural, y sustitucion de torta de concreto por piso ceramico.




Foto 5: Mantenimiento a porton (lijado y aplicación de pintura anticorrosiva color azul)



Foto 6: sustitucion de piso por piso ceramico en aulas,por encontrarse en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OBF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

