

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA ELENA III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0019-43	FECHA:	



Foto1: Sustitución de piso de torta de cemento por piso ceramico corredor



Foto 2: reparación de muro perimetral de block



Foto 3: Fabricación de porton entrada principal 1



Foto 4: Fabricación de porton entrada principal 2




Foto 5: elaboración de visera de cemento del porton principal



Foto 6: pintura a dos manos entrada principal 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Noemi marroquin
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

