

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA ELENA III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0019-43	FECHA:	



Foto1: sustitución de torta de cemento por piso ceramico



Foto 2: sustitución de porton de entrada No. 2



Foto 3: pintura en pared de entrada, visera de cemento y porton de entrada principal 1



Foto 4: sustitución de torta de cemento por piso ceramico en corredor



Foto 5: reparación de muro perimetral de block




Foto 6: visera de cemento y porton en entrada principal 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Noemi Manisguin
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

