

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA A-5 SECTOR SIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0005-43	FECHA:	15/05/2024



FOTO 1: Sustitución de pecho de aula de la EORM.



FOTO 2: Sustitución de madera por metal.




FOTO 3: Remodelación de cocina.



FOTO 4: Sustitución de banqueta.




FOTO 5: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal.




FOTO 6: Sustitución de techo y sustitución de bomba de agua para el pozo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.E.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

