

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA A-5 SECTOR SIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0005-43	FECHA:	



Foto 1: Sustitución por de bomba de agua 0.5 monofásico 11/12hp en pozo de la EORM.



Foto 2: Sustitución de 24 metros de banqueta.



Foto 3: Sustitución de puertas de metal de 2X1.20 para cocina de la EORM.



Foto 4: Sustitución de banqueta de lado de enfrente de la EOR.





Foto 5: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal de aula de la EORM.




Foto 6: Sustitución de grada de la EORM.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la EORM

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

