

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San José La Máquina
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA B-8
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0010-43	FECHA:	9/09/2024



La chimenea esta destruida. La plancha en mal estado



En botega de cocina es necesario cambiar lámina, levantar el nivel del techo, cambio de estructura, crear espacios de ventilación y repellar las paredes.




Las paredes del muro perimetral estan con grietas ya que no tiene cimiento adecuado ni columnas.



Falta de azulejo en las paredes



Falta de piso antideslizante y chorros en mal estado



El depósito de agua está en mal estado y es insuficiente la cantidad que guarda

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

<p>Firma y Sello del Presidente del Consejo Educativo</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p>
---	--