

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA A-9
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0035-45	FECHA:	13/06/2024



Foto1: Sustitución de cubierta de techo de lamina y estructura de techo.



Foto 2: sustitución de cubierta de techo de lamina y estructura de techo.




Foto 3: instalación de ventiladores de pared



Foto 4: reparación de puerta



Foto 5: sustitución de puertas



Foto 6: sustitución de ventana de vidrio por balcon. sustitución de deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Mirsa Marcela Eiroa Herrera*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

