

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA A-9
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0035-45	FECHA:	04/09/2024



Foto1: Sustitución de cubierta de techo de lamina y estructura de techo.



Foto 2: sustitución de cubierta de techo de lamina y estructura de techo.



Foto 3: instalación de ventiladores de pared




Foto 4: reparación de puerta. Sustitución de depósito de agua.



Foto 5: sustitución de puertas




Foto 6: sustitución de ventana de vidrio por balcón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Margarita Gisón H.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo</p> 
---	---