

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pajumujuyup, cantón Chuisuc.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0053-43	FECHA:	10/10/2024



Foto 1.1: Sustrucción de lamina acanalada por lamina troquelada calibre 26 de Aluzinc, sujetado con tornillos autopercorables en el patio de la escuela.



Foto 1.2: Sustrucción de estructura de madera por estructura de metal con vigas de perfil tubular rectangular, en el patio del establecimiento educativo.




Foto 1.3: Sustrucción de lamina acanalada por lamina troquelada calibre 26 de Aluzinc sujetado con tornillos autopercorables, en el techo de dos aulas ubicadas frente al patio de la escuela.



Foto 1.4: Sustrucción de estructura de madera por estructura de metal con vigas de perfil tubular rectangular, en dos aulas frente al patio del centro educativo.



Foto 2.1: Sustrucción de puerta metalica, por portón corredizo tipo enrejado forrado con tubo, base cuadrada de una pulgada y media, en la entrada principal de la escuela.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OEP



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

