

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pajumujuyup, cantón Chuisuc.
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0053-43	FECHA:	6/11/2024




Foto 1.1: Instalación de lamina troquelada calibre 26 de Aluzinc, sujetado con tornillos auto perforables en el patio de la escuela.




Foto 1.2: Instalación de estructura de metal con vigas de perfil tubular rectangular, en el patio del establecimiento educativo.





Foto 1.3: Instalación de lamina troquelada calibre 26 de Aluzinc sujetado con tornillos auto perforables, en el techo de dos aulas, ubicadas frente al patio de la escuela.



Foto 1.4: Instalación de estructura de metal con vigas de perfil tubular rectangular, en dos aulas frente al patio del centro educativo.



Foto 2.1: Instalación de portón corridiso tipo enrejado forrado con tubo, base cuadrada de una pulgada y media, en la entrada principal de la escuela.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Prin Aluzinc

Firma y sello del Presidente de la



Prin Aluzinc

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

