

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pasajoc, Cantón Maczul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0054-43	FECHA:	12/09/2024



Foto 1: Vista de patio en donde se remozará con techo de estructura metálica



Foto 2: Dirección para sustitución de puerta




Foto 3: Aula de primero y segundo para sustitución de puerta




Foto 4: Aula para sustitución de puerta de la parte trasera



Foto 5: Aula de computación para sustitución de puerta




Foto 6: Sustitución de puerta para ingreso de las bodegas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pasajoc, Cantón Maczul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0054-43	FECHA:	12/09/2024



Foto 7: Sustrucción de puerta en bodega de alimentación




Foto 8: Aula virtual para sustitucion de puerta



Foto 9: Aula de preprimari para instalación electrica




Foto 10: colocación de piso granito en plancha



Foto 11: En aula trasera sustrucción de piso



Foto 12: Reparación de drenaje en cocina en la parte trasera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pasajoc, Cantón Maczul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0054-43	FECHA:	12/09/2024




Foto13: Sustitución de lavamanos




Foto 14: En 3 sanitarios colocacion de azulejo



Foto 15: En sannitario de hombres, relleno de agujero




Foto 16: fuera del baño relleno de espacio de tierra por cemento



Foto 17: En cocina, remozamiento de plancha y colocacion de piso en plancha



Foto 18: En cocina sustitucion de pila y chorro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pasajoc, Cantón Maczul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0054-43	FECHA:	12/09/2024




Foto 19: Cubrir los cables sueltos en aula y pasillo trasero



Foto 20: Cambio de lamapras en el aula virtual

Foto 21:

Foto 22:

Foto 23:

Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público