

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Totonicapan | MUNICIPIO: | Totonicapan |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Paraje Pacoc-Siguán Canton Poxlajuj |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-01-0172-43 | FECHA: | 03/06/2024 |



Foto1: Region 1.1 Sutiución sistema de canales pluviales



Foto 2:Region 2.1 Sustitucion de estructura y techo area del lavamanos




Foto 3:Region 2.2 Ampliacion techo del patio y area de gradas




Foto 4: Modulo 2.3 sustitucion del 38 mts techo aula de parvulos







Foto 5: Modulo 3.1 complemento de baranda segundo nivel.



Foto 6: modulo 4.1 implemetacion de balcones 3 valcones de la cocina y una del aula de parvulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|--|
|  Firma y sello del Presidente de la JEP  |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público  |
|--|--|