

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVILO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Zona 1 "Arévalo Barrios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Avenida 3-25 zona 1, Totonicapán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1815-42	FECHA:	27/11/2024




FOTO 1. Iosa en el tercer nivel y 98 m2 de construcción de pañuelos para desnivel e impermeabilización del piso




FOTO 2. piso seco sin almacenamiento de agua



foto 3. intalación de piso nuevo de granito , trabajo drenaje, y tubos de agua potable en baños segundo nivel terminados



Foto 4. Demolición y reconstrucción de urinales y reparación de sus sistema drenaje



Foto 5. daño colateral de humedad en las paredes por filtración de agua reparado



Foto 6. Daño colateral de humedad en los baños del primer nivel por filtración de agua hasta el goteo, está seco en parte por desuso de los baños del segundo nivel. Reparado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ericka Marisol Alarcón Cruz
 Firma y sello del Presidente de la OIR



Gabiana Cayula Velásquez
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

