

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	<input type="checkbox"/>	DURANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	POSTERIOR	<input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Pasac, Aldea Patachaj				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0014-43	FECHA:	19/11/2024				



Foto 1: Vista de parte frontal aumento de altura de cocina.



Foto 2: Vista de la parte interior de la cocina, inicio de repello



Foto 3: Colocación de estructura de metal.



Foto 4: Colocación de azulejos en pileta.



Foto 5: Colocación de azulejos en mesa de semento.



Foto 6: Cocina: interior de cocina, vista de parte superior del cambiode laminas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas y actualizar el número de hojas.


[Signature]







Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIORMENTE

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Pasac, Aldea Patatahaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0014-43	FECHA:	19/11/2024
 <p>Foto 1: Cambio de instalación eléctrica.</p>	 <p>Foto 2: Colocación de persianas para despachador de alimentos.</p>		
<p>Foto 3: Cambio de techo de cocina por elevación de par</p>			
<p>Foto 5:</p>			
<p>Foto 6:</p>			
<p>Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.</p>			
 <p>Firma y sello de</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>		