


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	<input type="checkbox"/>	DURANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	POSTERIOR	<input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM TECUN UMAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nueva Candelaria				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0121-43	FECHA:	11/11/2024				
 <p>Foto 1: Techo actual de servicios sanitarios con pared de lámina</p>		 <p>Foto 2: Techo de rejilla de aula que se va a cambiar por lámina troquelada calibre 26</p>		 <p>Foto 3: Remozamiento de servicios sanitarios en proceso.</p>		 <p>Foto 4: Durante la sustitución del piso de aulas.</p>	
 <p>Foto 5: Exterior de aula a pintar.</p>		 <p>Foto 6: Interior de aula donde se observa una pared que se va a pintar.</p>					

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y activar el número de hojas.

FORMA N° 11 M
Consejo Educativo Nivel 13
Firma y sello del Presidente del OPR

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
