

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xecanchavox, San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0123-43	FECHA:	12 de septiembre de 2024



Foto1: Goteras en los techos de las aulas




Foto 2: Mantenimiento de puerta y cambio de chapa



Sustitución de ventana de madera por metal y vidrio



Foto 4: Sustitución de canal de metal e instalación de bajadas de agua pluvial




Sustitución de mingitorio.



Mantenimiento a barandas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xecanchavox, San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0123-43	FECHA:	12 de septiembre de 2024



Empty space for additional information or notes related to Foto 7.


Empty space for additional information or notes related to Foto 8.

Empty space for additional information or notes.

Empty space for additional information or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.E.B. de la Escuela




Firma y Sello Director Centro Educativo

