

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapan	MUNICIPIO:	San Cristobal Totonicapan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nueva Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-1351-43	FECHA:	30 de mayo del 2024



Foto1: sustitución de torta de cemento por piso granito.



Foto 2: Sustitución de tazas sanitarios y sus accesorios





Foto 3: Sustitución de tazas sanitarios y sus accesorios



Foto 4: sustitución de torta de cemento por piso granito.



Colocación de azulejo al rededor de la plancha y colocación de parilla.




Foto 6: colocación de azulejo en el mueble de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julio Torres
Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristobal Totonicapan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nueva Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-1351-43	FECHA:	30 de mayo del 2024




Foto1: pintura de pared para la cocina y cambio de ventana.




Foto 2: colocacion de Vitreras.



Foto 3: sustitucion de porton tipo baranda por porton normal.



Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  