



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JUAN BAUTISTA GUTIERREZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3 AVENIDA 3-31 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-1916-43	FECHA:	11/06/2024



MUROS CON FISURAS



CAMBIO DE PUERTA DE BAÑOS DE NIÑOS, DE MADERA A METAL



PARED DE COCINA DONDE INSTALARAN LA VENTANA CON BALCON Y MALLA



CAMBIO DE REPOSADERA EN EL AREA DE COCINA



AREA DE LAVADEROS DE NIÑOS, CAMBIO DE PILA Y REPARACION DEL PISO



MANTENIMIENTO PINTURA Y ENGRASE A PUERTAS DE METAL DEL BAÑO DE NIÑOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO:	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JUAN BAUTISTA GUTIERREZ			DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3 AVENIDA 3-31 ZONA 4
CÓDIGO DEL:	08-02-1916-43			FECHA:	11/06/2024




INSTALACION DE DRENAJE EN EL AREA DE NIÑOS E INSTALACION DE REPOSADERAS CON CONECCION A DRENAJE MAS CERCANO



CAMBIO DE TECHO TIPO DURALITA POR LAMINA TROQUELADA EN EL AREA DE LOS PACIOS



CAMBIO DE SANITARIOS AREA DE NIÑOS Y NIÑAS



SUSTITUCION DE PILAS EN EL AREA DE COCINA




SUSTITUCION DE LAPARAS TIPO LED EN BAÑOS DE NIÑAS Y NIÑOS



MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALCONES EN BAÑOS DE NIÑOS Y NIÑAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

