

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiventur, Aldea Chivarreto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0055-46	FECHA:	4/12/2024

Foto 1: Se instalaron puertas de metal para mejor seguridad de la cocina, de 1 aula y 2 bodegas

Foto 2: Se instalaron 9 balcones en las ventanas de 2 aulas, en 1 ventana de las gradas, una puerta corrediza en un aula y puerta de rejas en la entrada principal

Foto 3: Instalación de piso cerámico en la cocina

Foto 4: Se reparo la cuneta o drenaje pluvial al costado del instituto


Foto 5: Se cambiaron mangueras, llaves de paso en baños de hombres y mujeres

Foto 6: Se reparo el muro y se pavimento un patio pequeño en la parte de atrás del instituto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiventur, Aldea Chivarreto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0055-46	FECHA:	4/12/2024

	
<p>Foto 7: Reparación de contrapiso de concreto</p>	<p>Foto 8: Instalación de plancha grande en la cocina</p>

	
<p>Foto 9: Repello y/o cernido de muro en la cocina</p>	<p>Foto 10:</p>

	
<p>Foto 11:</p>	<p>Foto 12:</p>

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

	
<p>Firma del Presidente de la OPE</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público Paraje Chiventur, Aldea Chivarreto</p>
