



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Saquicol, San Francisco El Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0148-43	FECHA:	12/12/2024



Foto 1: Esto es el inicio de la preparación de las columnas para la reparación del muro de contención




Foto 2: Aquí observa las columnas ya terminadas para la reparación del muro de contención frente de cancha de basquet bol



Foto 3: Aquí se observan las parrillas y columnas ya ubicadas para la reparación del muro de contención frente a cancha de basquet bol



Foto 4: Aquí se a hecho el levantado de block de la reparación del muro de contención frente a cancha de basquet bol.





Foto 5: Aquí se hizo el levantado de block y la colocación de hierros para la solera intermedia de la reparación del muro de contención frente a la cancha de basquet bol





Foto 6: Levantado de block y colocación de formaleta para fundir solera intermedia de la reparación del muro de contención frente de la cancha de basquet bol.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del OFE Fotonicapán


 San Francisco El Alto
 Fotonicapán


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


 DIRECCIÓN DE ESCUELAS PÚBLICAS
 San Francisco El Alto