



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Saquicol, San Francisco El Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0148-43	FECHA:	19/12/2024



Foto1 aquí SE COLOCA solera intermedia de la reparación del muro de contención frente a la cancha de basquet bol



Foto 2: Aquí se levantó la segunda parte de block de la reparación del muro de contención frente a la cancha de basquet bol



Foto 3: Aquí se coloca formaleta para fundir la solera final de la reparación del muro de contención frente a la cancha de basquet bol



Foto 4: Así se observa la reparación del muro de contención frente a cancha de basquet bol



Foto 5: Aquí se observa el selecto para el reyno de la reparación del muro de contención frente a la cancha de basquet bol



Foto 6: Se observa la fundición de la corona final y parte reynada del muro de contención frente a la cancha de basquet bol

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, hasta por el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F. Totonicapán

Firma y Sello Director Centro Educativo Público