

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB JM Paraje Pacoxom, Aldea Nimasac	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pacoxom, Aldea Nimasac, San Andrés Xecul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0031-45	FECHA:	03 de julio de 2024




Foto 1: Baño de señoritas: instalación de azulejo en piso y paredes, lavamanos de concreto, reemplazo de inodoros, plomería completa.



Foto 2: Baño de varones: instalación de azulejo en piso y paredes, lavamanos de concreto, reemplazo de inodoros, plomería completa.



Foto 3: Baño de señoritas: instalación de azulejo en piso y paredes, lavamanos de concreto, reemplazo de inodoros, plomería completa.




Foto 4: Baño de varones: instalación de azulejo en piso y paredes, lavamanos de concreto, reemplazo de inodoros, plomería completa.




Foto 5: Instalación eléctrica en módulo 2. Segundo piso (focos y tomacorrientes)





Foto 6: Instalación eléctrica en módulo 2. Primer piso (focos y tomacorrientes)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


INEB NIVEL 45
 Firma y sello del Presidente de la Asociación de Padres de Familia
 ALDEA NIMASAC SAN ANDRÉS XECUL


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB JM Paraje Pacoxom, Aldea Nimasac	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pacoxom, Aldea Nimasac, San Andrés Xecul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0031-45	FECHA:	03 de julio de 2024



Foto 1: Primer piso módulo 2: instalación de piso y alisado de cielo



Foto 2: Primer piso módulo 2: Instalación de varandas de 4 ventanas y una puerta



Foto 3: Primer piso módulo 2: Instalación de varandas de 4 ventanas y una puerta



Foto 4: Primer piso módulo 2: Construcción de rampa y gradas de acceso



Foto 5: Instalación de lámparas solares módulo 1



Foto 6: Instalación de lámparas solares módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE
45

[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Paraje Pacoxom



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB JM Paraje Pacoxom, Aldea Nimasac	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pacoxom, Aldea Nimasac, San Andrés Xecul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0031-45	FECHA:	03 de julio de 2024




Foto 1: División de salón con tabla yeso




Foto 2: Instalación de 2 depósitos de agua sobre los techos y canaletas.



Foto 3: Pintura de módulo 1, vista exterior, torta de cemento en patio y puerta corrediza de metal.



Foto 4: Pintura de módulo 1, vista interior



Foto 5: Colocación de puerta corrediza



Foto 6: Colocación de canaletas en techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia
INEB NIVEL 45
ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INIMASAC SAN ANDRÉS XECUL

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
PARAJE PACOXOM
ALDEA NIMASAC
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS XECUL, TONONUCÁN