



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Felipe Xejuyup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-1717-43	FECHA:	5/07/2024




Vista frontal del proceso de repello y cernido de la cocina y bodega.



Vista interior de la cocina en el proceso de repello y cernido



Vista de las encimeras a mejorar con recubrimiento de azulejos



Proceso de sustitución del techo por laminas troqueladas en baños



Proceso de elevación y nivelación de paredes de baños.



Vista de la pared que cierra espacio en baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Dirección del Centro Educativo Público	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Felipe Xejuyup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-1717-43	FECHA:	5/07/2024



Proceso de levantamiento de muro perimetral para cepear baños de patio




Proceso de preparación de espacio para la instalación de ventanas en UPVC



Proceso de fabricación de puertas de metal que sustituirán puertas en baños



Proceso de pintado de puertas de bodega y cocina



Espacio de ventanas donde se instalarán balcones ya pintados




Proceso de instalación y reparación de sistema eléctrico en pasillo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

