



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DE EFICIENCIA DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Paturás	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Patzité, Paraje Paturás
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0046-43	FECHA:	06 de junio de 2024



FOTO 1: Espacio para la construcción de pozo de absorción.



FOTO 2: En esta imagen se observa las tapaderas de la fosa séptica en mal estado, debido a ello por las mismas se escapa el mal olor derivado del tratamiento de la misma.



Foto3: Parte de atrás de la cocina, la chimenea se encuentra despegada de la pared en la base lo que provoca que no funcione en su totalidad.



Foto 4: La chimenea no cuenta con salida eficaz, al utilizar las hornillas de la plancha para preparar alimentos la cocina se llena de humo.



Foto 5: Salida de la fosa séptica, se llena muy rápido y se debe limpiar cada tres meses al no hacerlo provoca malos olores y deja sin funcionamiento los servicios sanitarios.



Foto 6: En el patio de la escuela se encuentra la fosa séptica, se observa una tapadera con un nylon porque por allí se filtran los olores de la fosa creando insalubridad en la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

