



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Paturás	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Patzité, Paraje Paturás
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0046-43	FECHA:	04 de septiembre de 2024



FOTO 1: Espacio en donde se realiza el pozo de absorción.



FOTO 2: Limpieza de fosa séptica.



FOTO 3: Inicio de reparación de chimenea.



FOTO 4: Pozo de absorción de 10 metros de profundidad.




Foto 5: Reparación de salida de fosa séptica.



FOTO 6: Reparación de salida de fosa séptica hacia el pozo de absorción.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y aumentar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPA

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público