

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacoj, aldea San Vicente Buenabaj.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0290-43	FECHA:	04/06/2024



Foto 1: Sustitución de inodoros para niños y niñas.



foto 2: Sustitucion de lava manos de losa




Foto 3: Sustitucion de mingitorio de cemento por mingitorio de losa.



Foto 4: Sustitucion de piso rustico por ceramica antideslizante.



Foto 5: Sustitución de puertas de madera por puertas de metal



Foto 6: Sustitucion de sistema de 1,000 litros por sistema de 2,500 litros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Modesta Bertilia*

Modesta Bertilia Vicente Vicente  
Firma y sello del Presidente de la O.E.P.



Rolando Enecón Vicente Vicente  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacoj, aldea San Vicente Buenabaj.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0290-43	FECHA:	04/6/2024








Foto 8: Reparacion de muro perimetral



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*BA*  
Modesta Bertilia Vicente Viente  
Firma y sello del Presidente de la OPE



Rolando Enecon Vicente Vicente  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

