



**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS  PREVIO

DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chichic y Chilux, Aldea Chuacorrail Uno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0013-43	FECHA:	01/11/2024



La vigas en el momento cuando se aplicó la primera mano de pintura



El techo de las dos aulas ya sin teja, apunto de colocar las láminas troqueladas



El piso en el momento, cuando se se está la ciza



las puertas cuando fueron retiradas las de madera




Las ventanas ya ampliadas, solo falta taller



En el momento de la ampliación de las ventanas, las cuales se sustituirá por ventana marco PVC


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.M.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

*[Handwritten Signature]*







**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
República de Chile

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chichic y Chilux, Aldea Chuacorral Uno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0013-43	FECHA:	01/11/2024




Foto 1: División de las dos aulas, a punto de derribar las láminas que lo divide



Foto 2: Momento de instalación de las tuberías del drenaje, que conecta de la pila hacia al barranco

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales marcando el número de hojas.

Firma y sello del Prestador de Servicios



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

