



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xoltacché, aldea Xesaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0035-45	FECHA:	2/04/2024



Foto 1: Remozamiento piso de tierra alrededor del INEBT con concreto de 10cm de espesor.



Foto 2: Remozamiento de patio con concreto de 10cm de espesor.



Foto 3: Sustitución de piso de cemento por piso de granito lustrado, aula de 3ero. Básico.



Foto 4: Sustitución de piso de cemento por piso de granito lustrado, aula de dirección.




Foto 5: Sustitución de piso de cemento por piso de granito lustrado, corredor en el segundo nivel.



Foto 6: Remozamiento de baranda en el segundo nivel, columnas de concreto y tubos galvanizados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Asociación de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

