

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Paraje Churraxabaj JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuarraxabaj, aldea Chuachituj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0042-43	FECHA:	10/06/2024




Foto 1: Reparación de piso de torta de concreto 10 cm Grosor (en el patio del establecimiento)



Foto 2: Sustitución de canal de pvc ( aulas de lamina detrás del centro eduactivo)




Foto 3: Sustitución de canal de pvc ( aulas de lamina delante del centro eduactivo)



Foto 4: Sustitución de puertas de servicios sanitarios cierre de 4 puertas de baños




Foto 5: Sustitución de puertas de servicios apertura de 4 puertas de baños



Foto 6: Sustitución de accesorios deposito de agua ( cambio de posición del rotoplas del suelo hacia arriba)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Tonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Paraje Churraxabaj JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Churraxabaj, aldea Chuachituj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0042-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 7: Pinturas para aulas




Foto 8: Sustitución de tubería pvc línea principal aguas negras



Foto 9: Sustitución de tubería pvc línea principal



Foto 10: Sustitución de piso de torta de concreto ( instalación de piso cerámico en 2 aulas



Foto 11: Reparación de muro perimetral de block.



Foto 12: Reparación de muro perimetral de block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--