



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA MARIA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PARAJE XECAQUIX	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE XECAQUIX ALDEA XECAJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0070-43	FECHA:	13 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral por 5 hiladas de block, marco de tubo de acero y malla.



Foto 2: Ampliación y elevación de muro perimetral.



Foto 3: Reparación de canales de agua pluvial.



Foto 4: Conducción de desagüe de agua pluvial.



Foto 5: Reparación de cunetas de concreto y bajadas de agua pluvial.



Foto 6: Cambio de ventanas de metal por ventanas corredizas de UPVC.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y especificar el número de hojas.



Firma y sello



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA MARIA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM XECAQUIX	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE XECAQUIX ALDEA XECAJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0070-43	FECHA:	13 DE NOVIEMBRE DE 2024




Foto 7: Cambio de ventanas de metal por ventanas corredizas de UPVC.



Foto 8: Cambio de láminas canaladas por láminas troqueladas calibre 26 en dirección y escenario.




Foto 9: Elevación de techo de cocina.



Foto 10: Repello y cernido de pared.




Foto 11: Reparación de puertas y cambio de chapa.



Foto 12: Balcon para protección de contador.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y registrar el número de hojas.

Firma y sello del personal responsable



Firma y sello del Director Centro Educativo Público

