

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Totonicapán | MUNICIPIO: | Santa María Chiquimula |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Paraje Pachun | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | aldea Xesaná |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-06-0563-43 | FECHA: | 05/06/2024 |




Foto 1: No se cuenta con entechado por el pasillo por lo tanto se efectuara la misma.



Foto 2 : Entrada de la escuela en donde no se cuenta con el entechado de la misma.



Foto 3: Se observa que la mayor parte del patio de la escuela se encuentra en mal estado por lo tanto es aca donde se efectuara el trabajo correspondiente.



Foto 4: En el patio dificulta a realizar las actividades físicas de los estudiantes debido al mal estado que se encuentra.




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo

