



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rancho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-1936-43	FECHA:	6/05/2024



Cambio Total de laminas por goteo aula primero A, segundo B, por nuevas troqueladas calibre 26.




Cambio Total por goteo en aulas de quinto A, primero B, por nuevas troqueladas calibre 26




Remodelación de Migitorio,cambio de cerámica, elevar un poco mas



Cambio total de tazas por nuevas de mejor calidad



Colocación de cerámica y arreglo total de lavamanos



Colocación de tubo para conectar con la red de drenaje.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director, Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Tonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rancho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-1936-43	FECHA:	6/05/2024



Reparación de depósito y pavimento destruido



Colocacion de tubos para drenaje y salida del agua hacia la red de drenaje.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

