

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa Lucía La Reforma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM. Caserío Pacabrican	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacabrican, Cantón San Luis Sibila.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-0011-43	FECHA:	18/05/2024



Foto 3: Desmantelación de entechado .




Foto 4: Sustitución de maderas a costaneras galvanizadas.



Foto 3: Inicio de remodelación de servicios sanitarios .



Foto 4: Proceso de la construcción de 4 sanitarios y un mingitorio.



Foto 3: Inicio de pintura de paredes externas.




Foto 4: Proceso de pintura dentro de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bautista P. Bautista

Firma y sello del Presidente de la OPF



Emy J. J. J.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

