

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa Lucía La Reforma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM. Caserío Pacabrican	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacabrican, Cantón San Luis Sibila.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-0011-43	FECHA:	7/06/2024




Foto 5: Techo terminado de las dos aulas, bodega y dirección.



Foto 6: imágenes de la culminación de remazamiento enfocando techo, iluminación y pintura.



Foto 5: Parte interior de la culminacion de trabajo.



Foto 6: Culminación de servicios sanitarios incluyendo techo y puertas.




Foto 5: Paredes internas de las aulas ya pintadas.



Foto 6: Culminación de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

