







REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE SIQUIBAL CANTON SACASIGUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-0493-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/2024
 <p>Foto 1: Evaluador de campo en el establecimiento.</p>		 <p>Foto 2: Vista de enfrente del modulo 1.</p>	
 <p>Foto 3: Vista del techo del modulo 1, se encuentra en mal estado.</p>		 <p>Foto 4: Vista del techo del modulo 1, se encuentra en mal estado.</p>	
 <p>Foto 5: Vista del interior del modulo 1, se observa el estado actual de la estructura portante.</p>		 <p>Foto 6: Vista del interior del modulo 1, necesario el mantenimiento a la estructura portante.</p>	



*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*

**Miguel Angel Vásquez García**  
Ingeniero Civil  
Col. 11581

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE SIQUIBAL CANTON SACASIGUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-0493-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/2024
 <p>Foto 7: Vista del mal estado de la estructura portante y cubierta metálica.</p>		 <p>Foto 8: Vista donde se colocaran balcones metálico.</p>	
 <p>Foto 9: Vista donde se colocaran balcones metálico.</p>		 <p>Foto 10: Vista de la dirección.</p>	
 <p>Foto 11: Vista de la dirección.</p>		 <p>Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.</p>	



*Rumbur*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*Miguel Angel*  
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Miguel Angel y doctores  
Ingeniero Civil  
Col. 11681