

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELLA VISTA, CANTON SAN LUIS SIBIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-2478-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024



Foto1: Evaluador de campo en el establecimiento.




Foto 2: Vista exterior de los baños.



Foto 3: Vista de los baño.




Foto 4: baños en mal estado.




Foto 5: se colocara piso cerámico, además de colocarte un desnivel para que el agua no se empoce.




Foto 6: Vista interior de los baños.









*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*  
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

**Miguel Angel Vásquez García**  
Ingeniero Civil  
Col. 11681



HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELLA VISTA, CANTON SAN LUIS SIBIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-2478-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024
			
<p>Foto 7: Vista del estado de las puertas.</p>		<p>Foto 8: Vista del piso actual, el cual se remozar por uno antideslizante.</p>	
			
<p>Foto 9: Vista de los inodoros en mal estado.</p>		<p>Foto 10: Vista de canal de PVC del modulo 3</p>	
			
<p>Foto 11: Vista de modulo de aulas.</p>		<p>Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.</p>	



*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*  
Miguel Angel Vasquez Galvis  
Ingeniero Civil  
Col. 11881  
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa