

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS LIMONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0992-43	FECHA:	12/03/2024



**Foto 1:** Tramiento a Base de Piso Liquido Existente para Cambio a PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE para MODULO DE AULAS, DIRECCIÓN, CORREDOR DE AULAS Y EN COCINETA.



**Foto 2:** Cambio a PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE para MODULO DE AULAS, DIRECCIÓN, CORREDOR DE AULAS Y EN COCINETA.



**Foto 3:** Esté Renglón de Trabajo, incluye 3 Sub-Renglones: 2 Luminarias, 2 Interruptores Simples y 1 Tomacorriente para el Area de COCINETA.



**Foto 4:** Este Renglon contempla la Reparación, Lijando la Pintura Existente y la Aplicación de Pintura Anticorrosiva en 2 Manos para Puertas y Balcones, así como tambien cambio de 2 Chapas.







**Foto 5:** Mantenimiento Correctivo a Portón de Marco de Tubo y Malla Galvanizada Y Balcones Metalicos. Debiendose Lijar, quitar Pintura y Aplicar 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR SEGÚN SUPERVISOR.



**Foto 6:** Cambio de Accesorios tales como: Flote, Valvulas Plasticas y Subida y Bajada independiente , para el Deposito de Agua Existente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS LIMONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0992-43	FECHA:	12/03/2024




**Foto 7: Debe instalarse Caja para Valvulas, Llave Cheque, Cambiar Chorro e Independizar la Subida de Agua al Deposito de la Bajada de manera Individual para ambas.**




**Foto 8: Se contempla la Instalación de 1 Estufa Rura con su Chimenea Metalica en Tubo Galvanizado Ø 3" con sus respectivos Accesorios.**




**Foto 9: Impermeabilizar Deposito de Pila de Concreto Existente.**



**Foto 10: Levantando de Pared h=1.00mts. Para posteriormente Fabricar e Instalar 1 Balcón Metálico de 1.00 x 1.10 mts.**



**Foto 11: Se estima poder cumplir con la Pintura para Exteriores e Interiores con Pintura Latex para todo El Establecimiento. NO APLICA ROTULACION DE ESCUDO O LETRAS.**



**Foto 12: Dentro de este Renglón Especial, se considera la necesidad de Realizar una Limpieza a la Fosa Septica Existente y la Construcción de 1 Pozo de Absorción para que el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales quede funcionando correctamente.**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Rita Catalina*  
Firma y sello del Presidente de la ORE  
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  
Aldea Los Limones, Zacapa

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
DIRECCIÓN  
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
ALDEA LOS LIMONES ZACAPA