

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GUAYABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0091-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: Instalación de ventanas de PVC en aulas.



Foto 2: Cambio de Ventiladores en aulas.



Foto 3: Aplicación de pintura en aulas.



Foto 4: Instalación de Muros Divisorios para Aulas.





Foto 5: Sustitución e Instalación de porton Metalico de ingreso.



Foto 6: Aplicación de pintura en exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GUAYABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0091-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 7: Reparación de Acabados en muros Cocina.



Foto 8: Instalación eléctrica en área de cocina, Tomacorriente, Interruptor e iluminación.



Foto 9: Aplicación de pintura en cocina.



Foto 10: Instalación de Repisa de concreto en cocina.




Foto 11: Mantenimiento a puertas metálicas.



Foto 12: Sustitución de accesorios en inodoros e Instalación de piso en baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

